

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 0+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 1+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil




Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **3+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **4+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **4+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **4+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **4+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **4+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **5+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **5+200**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+300**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **5+400**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+500**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **5+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **5+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **6+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **6+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **6+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **6+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **6+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **7+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **7+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 7+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 7+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 7+600
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+700
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 7+800
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 7+900
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **8+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **8+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **8+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **8+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **8+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **9+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **9+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **9+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **9+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : **9+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **9+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 8
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 9+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 9+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 9+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 9+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 10+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 10+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 10+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 10+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 10+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 10+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 10+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 10+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 10+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 10+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 11+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 11+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 11+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 11+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 11+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 11+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 11+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 11+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 11+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 11+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 12+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 12+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 12+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 12+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 12+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 12+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 12+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 12+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	64

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 12+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 12+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	65

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 13+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 8
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 13+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	66

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 13+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 13+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	67

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 13+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 13+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	68

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 13+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 13+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	69

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans. SP. VI - SP.V



Lokasi : 13+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 13+838
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
218	Trans. SP. VI - SP.V		Rafii & Sholeh	70