

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kartini



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 9
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
266	Jl. Kartini		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kartini



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
266	Jl. Kartini		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kartini



Lokasi : **0+350**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
266	Jl. Kartini			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kartini



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
266	Jl. Kartini			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kartini



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : **0+761**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
266	Jl. Kartini			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kartini



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
266	Jl. Kartini			Dimas & Rija