



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Ex PT Cita



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 03.05 | Jl. Ex PT Cita | | Ihham, ST & Aslam, ST | 1 |



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Ex PT Cita



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 03.05 | Jl. Ex PT Cita | | Ihham, ST & Aslam, ST | 2 |



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Ex PT Cita



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|----------------------------|----------------------|---------|
| 03.05 | Jl. Ex PT Cita | | Iham, ST & Aslam, ST | 3 |



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Ex PT Cita



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|----------------------------|----------------------|---------|
| 03.05 | Jl. Ex PT Cita | | Iham, ST & Aslam, ST | 4 |



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Ex PT Cita



LOKASI : STA 0+770

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 03.05 | Jl. Ex PT Cita | | Ihham, ST & Aslam, ST | 5 |



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Ex PT Cita



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 03.05 | Jl. Ex PT Cita | | Ihham, ST & Aslam, ST | 6 |



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Ex PT Cita



LOKASI : **STA 1+080**

LOKASI :

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN :
TIPE PERKERASAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|
| 03.05 | Jl. Ex PT Cita | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | Iham, ST & Aslam, ST | 7 |