



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Budaya Sai. Bawang**



LOKASI : STA 0+000

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 34	Jl. Budaya Sai. Bawang		Sudiarto, ST & Indar, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Budaya Sai. Bawang**



LOKASI : STA 0+200

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 34	Jl. Budaya Sai. Bawang		Sudiarto, ST & Indar, ST	2




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Budaya Sai. Bawang**



LOKASI : STA 0+400

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 34	Jl. Budaya Sai. Bawang		Sudiarto, ST & Indar, ST	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Budaya Sai. Bawang**



LOKASI : STA 0+600

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 34	Jl. Budaya Sai. Bawang		Sudiarto, ST & Indar, ST	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Budaya Sai. Bawang**



LOKASI : STA 0+800

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 34	Jl. Budaya Sai. Bawang		Sudiarto, ST & Indar, ST	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Budaya Sai. Bawang**



LOKASI : STA 0+969

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 34	Jl. Budaya Sai. Bawang		Sudiarto, ST & Indar, ST	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Budaya Sai. Bawang**



LOKASI : STA 1+100

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 34	Jl. Budaya Sai. Bawang		Sudiarto, ST & Indar, ST	7




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Budaya Sai. Bawang**



LOKASI : STA 1+300

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 34	Jl. Budaya Sai. Bawang		Sudiarto, ST & Indar, ST	8



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Budaya Sai. Bawang**



LOKASI : STA 1+500

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 34	Jl. Budaya Sai. Bawang		Sudiarto, ST & Indar, ST	9




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Budaya Sai. Bawang**



LOKASI : STA 1+700

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 34	Jl. Budaya Sai. Bawang		Sudiarto, ST & Indar, ST	10



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Budaya Sai. Bawang**



LOKASI : STA 1+900

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 34	Jl. Budaya Sai. Bawang		Sudiarto, ST & Indar, ST	11



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Budaya Sai. Bawang**



LOKASI : STA 2+080

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
TIPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 34	Jl. Budaya Sai. Bawang		Sudiarto, ST & Indar, ST	12