



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Rangka Yudha**



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6. 114	Jl. Rangka Yudha		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Rangka Yudha**



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6. 114	Jl. Rangka Yudha		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Rangka Yudha**



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6. 114	Jl. Rangka Yudha		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Rangka Yudha**



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6. 114	Jl. Rangka Yudha		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Rangka Yudha**



LOKASI : STA 0+800

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6. 114	Jl. Rangka Yudha		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Rangka Yudha**



LOKASI : STA 1+000

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6. 114	Jl. Rangka Yudha		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Rangka Yudha**



LOKASI : STA 1+200

LOKASI : STA 1+235

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6. 114	Jl. Rangka Yudha		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	7



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Rangka Yudha**



LOKASI : STA 1+300

LOKASI : STA 1+370

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6. 114	Jl. Rangka Yudha		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	8