



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ds. Bukit Layang I**



**LOKASI : STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



**LOKASI : STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY        | HALAMAN |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 10.04    | Jl. Ds. Bukit Layang I |                            | Ilham, ST & Aslam, ST | 1       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ds. Bukit Layang I**



**LOKASI : STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



**LOKASI : STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY        | HALAMAN |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 10.04    | Jl. Ds. Bukit Layang I |                            | Ilham, ST & Aslam, ST | 2       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ds. Bukit Layang I**



**LOKASI : STA 0+400**

**KONDISI PERKERASAN :** Sedang  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Beton



**LOKASI : STA 0+500**

**KONDISI PERKERASAN :** Baik  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY        | HALAMAN |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 10.04    | Jl. Ds. Bukit Layang I |                            | Ilham, ST & Aslam, ST | 3       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ds. Bukit Layang I**



**LOKASI : STA 0+550**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Kerikil



**LOKASI : STA 0+600**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY        | HALAMAN |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 10.04    | Jl. Ds. Bukit Layang I |                            | Ilham, ST & Aslam, ST | 4       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ds. Bukit Layang I**



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY        | HALAMAN |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 10.04    | Jl. Ds. Bukit Layang I |                            | Ilham, ST & Aslam, ST | 5       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ds. Bukit Layang I**



LOKASI : STA 0+890

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI :

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN :  
TIPE PERKERASAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY        | HALAMAN |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 10.04    | Jl. Ds. Bukit Layang I |                            | Ilham, ST & Aslam, ST | 6       |