



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan**



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 12.13    | Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 1       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan**



LOKASI : STA 0+127

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 12.13    | Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 2       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan**



LOKASI : STA 0+287

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 12.13    | Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 3       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan**



LOKASI : STA 0+319

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 12.13    | Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 4       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan**



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 12.13    | Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 5       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan**



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 12.13    | Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 6       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan**



LOKASI : STA 0+805

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 12.13    | Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 7       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan**



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 12.13    | Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 8       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan**



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 12.13    | Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 9       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan**



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 12.13    | Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 10      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan**



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 12.13    | Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 11      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan**



LOKASI : STA 1+725

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 12.13    | Jl. Ritan Baru - Tukung Ritan |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 12      |