



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Tabang Baru**



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS       | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY        | HALAMAN |
|----------|-----------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 12.18    | Jl. Tabang Baru |                            | Ilham, ST & Aslam, ST | 1       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Tabang Baru**



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+210

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS       | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY        | HALAMAN |
|----------|-----------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 12.18    | Jl. Tabang Baru |                            | Ilham, ST & Aslam, ST | 2       |