



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ds. Buluq Sen II**



LOKASI :        STA                0+000

KONDISI PERKERASAN :        Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN :        5        M

TIPE PERKERASAN :        Beton



LOKASI :        STA                0+036

KONDISI PERKERASAN :        Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN :        3        M

TIPE PERKERASAN :        Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY        | HALAMAN |
|----------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 12.22    | Jl. Ds. Buluq Sen II |                            | Ilham, ST & Aslam, ST | 1       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ds. Buluq Sen II**



LOKASI :        STA                0+100

KONDISI PERKERASAN :        Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN :        3        M

TIPE PERKERASAN :        Beton



LOKASI :        STA                0+200

KONDISI PERKERASAN :        Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN :        3        M

TIPE PERKERASAN :        Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY        | HALAMAN |
|----------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 12.22    | Jl. Ds. Buluq Sen II |                            | Ilham, ST & Aslam, ST | 2       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ds. Buluq Sen II**



**LOKASI : STA 0+300**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 3 M  
**TIPE PERKERASAN :** Beton



**LOKASI : STA 0+375**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 3 M  
**TIPE PERKERASAN :** Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY        | HALAMAN |
|----------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 12.22    | Jl. Ds. Buluq Sen II |                            | Ilham, ST & Aslam, ST | 3       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ds. Buluq Sen II**



**LOKASI : STA 0+400**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 3 M  
**TIPE PERKERASAN :** Beton



**LOKASI : STA 0+500**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 3 M  
**TIPE PERKERASAN :** Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY        | HALAMAN |
|----------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 12.22    | Jl. Ds. Buluq Sen II |                            | Ilham, ST & Aslam, ST | 4       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ds. Buluq Sen II**



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY        | HALAMAN |
|----------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 12.22    | Jl. Ds. Buluq Sen II |                            | Ilham, ST & Aslam, ST | 5       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ds. Buluq Sen II**



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+858

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY        | HALAMAN |
|----------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 12.22    | Jl. Ds. Buluq Sen II |                            | Ilham, ST & Aslam, ST | 6       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ds. Buluq Sen II**



**LOKASI : STA 0+900**

**KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan**  
**LEBAR PERKERASAN : 3 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**



**LOKASI : STA 0+950**

**KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat**  
**LEBAR PERKERASAN : 3 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY        | HALAMAN |
|----------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 12.22    | Jl. Ds. Buluq Sen II |                            | Ilham, ST & Aslam, ST | 7       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ds. Buluq Sen II**



**LOKASI : STA 1+000**

**KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat**  
**LEBAR PERKERASAN : 3 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**



**LOKASI : STA 1+100**

**KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat**  
**LEBAR PERKERASAN : 3 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY        | HALAMAN |
|----------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 12.22    | Jl. Ds. Buluq Sen II |                            | Ilham, ST & Aslam, ST | 8       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ds. Buluq Sen II**



LOKASI : STA 1+170

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY        | HALAMAN |
|----------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 12.22    | Jl. Ds. Buluq Sen II |                            | Ilham, ST & Aslam, ST | 9       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Ds. Buluq Sen II**



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+320

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY        | HALAMAN |
|----------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 12.22    | Jl. Ds. Buluq Sen II |                            | Ilham, ST & Aslam, ST | 10      |