



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI :        **STA                    0+000**

KONDISI PERKERASAN :        Baik

LEBAR PERKERASAN :        4,5        M

TIPE PERKERASAN :        Beton



LOKASI :        **STA                    0+100**

KONDISI PERKERASAN :        Sedang

LEBAR PERKERASAN :        4,5        M

TIPE PERKERASAN :        Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 1       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**




LOKASI :        **STA                    0+200**

KONDISI PERKERASAN :        Baik

LEBAR PERKERASAN :        4,5        M

TIPE PERKERASAN :        Beton



LOKASI :        **STA                    0+300**

KONDISI PERKERASAN :        Baik

LEBAR PERKERASAN :        4,5        M

TIPE PERKERASAN :        Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 2       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 3       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 4       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 5       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 6       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY             | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifli, ST | 7       |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY             | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifli, ST | 8       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 1+561

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 9       |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 10      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 11      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 12      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA **2+286**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA **2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 13      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA **2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA **2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 14      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



**LOKASI : STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah

**LOKASI : STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY             | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifli, ST | 15      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



**LOKASI : STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah

**LOKASI : STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY             | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifli, ST | 16      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



**LOKASI : STA 3+000**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Kerikil

**LOKASI : STA 3+100**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY             | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifli, ST | 17      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



**LOKASI : STA 3+200**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Tanah

**LOKASI : STA 3+300**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Tanah

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY             | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifli, ST | 18      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



**LOKASI : STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

**LOKASI : STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY             | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifli, ST | 19      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



**LOKASI : STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

**LOKASI : STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY             | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifli, ST | 20      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY             | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifli, ST | 21      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY             | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifli, ST | 22      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



**LOKASI : STA 4+200**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Tanah

**LOKASI : STA 4+300**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Tanah

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY             | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifli, ST | 23      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



**LOKASI : STA 4+400**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Tanah

**LOKASI : STA 4+500**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Tanah

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY             | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifli, ST | 24      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 25      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 26      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Tanah



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Tanah

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 27      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Tanah



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Tanah

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 28      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Tanah



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Tanah

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 29      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Tanah



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Tanah

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 30      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Tanah



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Tanah

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 31      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Tanah



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 32      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 33      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 34      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 6+625

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 35      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifi, ST | 36      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



**LOKASI : STA 6+900**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 3 M  
**TIPE PERKERASAN :** Beton

**LOKASI : STA 7+000**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 3 M  
**TIPE PERKERASAN :** Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY             | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifli, ST | 37      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



**LOKASI : STA 7+100**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Ringan  
**LEBAR PERKERASAN :** 3 M  
**TIPE PERKERASAN :** Beton

**LOKASI : STA 7+200**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 3 M  
**TIPE PERKERASAN :** Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY             | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifli, ST | 38      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Liposos**



**LOKASI : STA 7+300**

**KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat**  
**LEBAR PERKERASAN : 3 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**

**LOKASI : STA 7+350**

**KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat**  
**LEBAR PERKERASAN : 3 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY             | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 20.05    | Jl. Liposos |                            | Aswandi, ST & Sulkifli, ST | 39      |